VASKEANVISNINGER

Bemærk, at det er vigtigt kun at bruge vaskemidler for farver, når man vasker farvet tøj.

 Normal maskinvask, maks. 40°C.	 Tørretumbling ved høj varme, maks. 80ºC (normal temperatur).	 Strygning ved lav varme, maks. 110ºC.
 Skånsom maskinvask, maks. 40°C.	 Tørretumbling ved lav varme, maks. 60ºC (lav temperatur).	 Må ikke stryges.
 Ekstra skånsom maskinvask, maks. 40°C.	 Må ikke tørretumbles	 Professionel rens.
 Tåler klorblegning.	 Strygning ved høj varme, maks. 200ºC.	 Professionel rens i kulbrinte.
Tåler ikke blegning.	 Strygning ved middel varme, maks. 150º C.	 Tåler ikke rensning.

VASKEANVISNINGER FOR TØJ MED HØJ SYNLIGHED

Beskidt tøj giver dårligere beskyttelse. Hi Vis beklædning skal vaskes separat eller sammen med andet tøj, der er godkendt i henhold til EN ISO 20471. Tøjet bør vaskes med vrangen udad. Følg de anbefalede vaskeanvisninger på tøjet. Brug ikke vaskemidler, der indeholder optisk hvidt.

Brug ikke skyllemiddel eller blegemidler. Luk alle lynlåse før vask. GORE-TEX® beklædning bør tørretumbles eller stryges ved lav temperatur. Varmen er med til at aktivere imprægneringen.

KANSAS KVALITET – VASK EFTER VASK

Kansas arbejdstøj, som er godkendt og egnet til industrivask, er mærket med PRO. PRO-mærkningen er kun mulig, når tøjet er testet og godkendt i henhold til den internationale standard for industriel vask for arbejdsbeklædning ISO 15797. ISO 15797 er en specificeret testmetode, der simulerer industriel vask. Metoden omfatter bl.a. en streng vurdering af tøjets dimensioner, størrelser og afsmitning efter vask og tørring. Men ét er testmiljøer, noget andet er virkeligheden. Derfor tester vi også vores tøj i samarbejde med nogle af Europas største vaskerier. PRO - mærket i dit arbejdstøj oplyser om den korrekte vaskeprocedure for tøjet.