# PFLEGEHINWEISE

## PFLEGEANLEITUNG FÜR WARNSCHUTZKLEIDUNG

Verschmutzte Kleidungsstücke bieten weniger Schutz. Warnschutzkleidung muss separat oder zusammen mit anderen gemäß EN 471/EN ISO 20471 geprüften und zugelassenen Kleidungsstücken gewaschen werden. Waschen Sie die Kleidung auf links. Befolgen Sie die Pflegehinweise, die in der Kleidung stehen.

Verwenden Sie nur Waschmittel ohne Bleichmittel. Verwenden Sie weder Weichspüler noch Bleiche. Schließen Sie vor dem Waschen alle Reißverschlüsse. GORE-TEX (R) Produkte sollten bei niedrigen Temperaturen getrocknet und gebügelt werden. Die Wärme trägt zur Reaktivierung der Imprägnierung bei.

## QUALITÄT VON KANSAS – AUCH NACH VIELEN WÄSCHEN

Viele Produkte in unserem Sotiment sind nach dem PRO-Label zertifiziert.

Das garantiert, dass das Produkt gemäß ISO 15797 für die Industriewäsche geeignet ist. Das vom Institut Hohenstein entwickelte PRO-Label berücksichtigt alle in ISO 15797 beschriebenen Wasch- und Pflegeverfahren.

Es fungiert daher als Gebrauchshinweis für die Aufbereitung von Arbeitskleidung in der gewerblichen Wäscherei. Achten Sie auf das PRO-Label am Artikel. Daran erkennen Sie, ob er zertifiziert ist.

PRO

# BEACHTEN SIE, DASS FÜR FARBIGE KLEIDUNGSSTÜCKE NUR BUNTWASCHMITTEL VERWENDET WERDEN DÜRFEN




Normalwaschgang mit der jeweils angegebenen Temperatur.




Schonwaschgang mit der jeweils angegebenen Temperatur.




Spezialschonwaschgang mit der jeweils angegebenen Temperatur.



Trocknen im Wäschetrockner mit hoher Temperatur, max. 80 °C.



Trocknen im Wäschetrockner mit niedriger Temperatur, max. 60 °C.



Nicht im Wäschetrockner trocknen.




Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen.




Professionelle Trockenreinigung.



Nicht chemisch reinigen.



Bügeln mit hoher Temperatur, max. 200 °C.



Bügeln mit mittlerer Temperatur, max. 150 °C.



Bügeln mit niedriger Temperatur, max. 110 °C.



Nicht bügeln.




Kann mit Chlorbleiche behandelt werden.



Nicht bleichen.