

Fristads systém ochranných oděvů vysoké viditelnosti

Dosáhněte nejvyšší třídy bezpečnosti kombinací oděvů.


Všechny výstražné oděvy jsou certifikovány podle EN ISO 20471 a jsou rozděleny do tří různých tříd – 1, 2 a 3 – podle toho, jak jsou viditelné. Třída 3 je nejvyšší stupeň viditelnosti.

Ve Fristads systému pro výstražné oděvy máme spolu-certifikované naše kolekce, takže oděvy ve třídě 1 nebo 2 mohou být kombinovány různými způsoby a získat tak třídu 3.

Vytvořili jsme rychlou referenční příručku, která pohodlně ukazuje, jak kombinovat vaše Fristads oděvy pro získání požadované třídy viditelnosti. Všechny oděvy dostaly specifický kód, na základě typu oděvu a klasifikace, například U3 nebo T4. Kód je zobrazen jako symbol v informacích o výrobku a v označení CE v oděvu. Tyto informace jsou také k dispozici na fristads.com.


NAŠE PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ REFERENCE ZOBRAZÍ VŠECHNY MOŽNOSTI

Příklad: Výstražné tričko tričko třídy 2 (označené U3) lze kombinovat s řemeslníckými kalhotami třídy 2 (označené T4) a tak získat certifikaci třídy 3 pro celou sadu.




HORNÍ ČÁST TĚLA (U)

Oděvy s krátkým nebo dlouhým
rukávem s reflexní páskou na rukávech




VESTA (W)

Vesty/trička s krátkým rukávem
bez reflexní pásky na rukávech



KALHOTY * (T)

Kalhoty s dlouhými nohavicemi/
láclové kalhoty s reflexní páskou



KRAČASY (S)

Kračasy/pirátské kalhoty
s reflexní páskou

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	W1	W2
T1	1	1	2	2	2	3	2	3
T2	1	1	2	2	3	3	2	3
T3	2	2	2	3	3	3	3	3
T4	2	2	3	3	3	3	3	3
T5	2	3	3	3	3	3	3	3
T6	3	3	3	3	3	3	3	3

S1	1	1	2	2	2	3	2	2
S2	2	2	2	3	3	3	2	2

* Horní část těla (U) a vesta (W) se musí nosit na láclových kalhotách pro získání třídy 2 nebo 3. Pokud jsou nošeny pod láclovými kalhotami, to samo o sobě zneplatňuje třídu viditelnosti.

Navštivte stránky fristads.com a podívejte se na tabulku s maximální velikostí plochy pro výšivku a potisk reflexních oděvů.