

Vaskeanvisninger for tøj med høj synlighed

Beskidt tøj giver dårligere beskyttelse. Produkter med høj synlighed skal vaskes separat eller sammen med andet tøj, der er godkendt i henhold til EN 20471. Vask dem på vrangen. Følg vaskeanvisningerne på tøjet. Brug ikke vaskemidler, der indeholder optisk hvidt. Brug ikke skyllemiddel eller blegemidler. Luk alle lynlåse før vask. GORE-TEX-produkter bør tørretumbles eller stryges ved lav temperatur. Varmen hjælper med til at reaktivere membranen.



Fristads-kvalitet – selv efter mange vaske

Som en naturlig del af Fristads kvalitetsløfte, er mange af vores produkter godkendt til industrivask. PRO-etiketten viser, at produktet er godkendt til industrivask i henhold til ISO 15797. Derudover er vores tøj testet i nogle af Europas største vaskerier i samarbejde med vores kunder.

ISO 15797 er ikke en standard, som produktet kan certificeres til. Det er en specialiseret testmetode til industrielle vaskerier, hvor PRO-etiketten angiver vaskeanvisningen. Se efter PRO-mærkaten ved siden af artiklen for at se, om produktet er PRO-mærket.

Vaskeanvisninger.

Bemærk at det er vigtigt kun at bruge vaskemidler til farver, når man vasker farvet tøj.



Normal vask ved specificeret temperatur.



Mild vask ved specificeret temperatur.



Meget mild vask ved specificeret temperatur.



Tåler ikke blegning.



Alle blegemidler er tilladt.



Tørretumbling ved max. 80º C, normal temperatur.



Tørretumbling ved maks. 60 ºC, lav temperatur.



Må ikke tørretumbles.



Strygning ved høj varme, maks. 210 ºC.



Strygning ved middel varme, maks. 160 ºC.



Strygning ved lav varme, maks. 120 ºC, uden dampning.



Tåler ikke strygning.



Professionel kemisk rensning i tetrachlorethen og alle opløsningsmidler, der er anført med symbolet F, normal proces.



Må ikke kemisk renses.