



Huomiovaatteiden pesuohjeet

Likaiset vaatteet suojaavat huonosti. Huomiovaatteet tulee pestä erikseen tai yhdessä muiden EN ISO 20471 -standardin mukaan hyväksytyjen vaatteiden kanssa. Pese vaatteet nurin perin käännettyinä. Noudata vaatteessa olevia pesuohjemerkinä. Älä käytä optisia valkaisuaineita sisältäviä pesuaineita. Älä käytä huuhtelu- tai valkaisuaineita. Sulje kaikki vetoketjut ennen pesua. GORE-TEX®-vaatteet tulee rumpukuivata tai silittää matalassa lämpötilassa. Lämpö auttaa aktivoimaan kalvon uudelleen.



Fristads laatua – myös usean pesun jälkeen

Fristadsin laatuvaatimusten mukaisesti teollisuustyövaatemallisto on PRO-merkitty. PRO-merkintä osoittaa, että tuote on hyväksytty pesuläyttöön teollisen pesustandardin ISO 15797 mukaisesti. Lisäksi vaatteemme on testattu Euroopan suurimmissa pesuloissa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. ISO 15797 ei ole standardi, jonka mukaan vaate voidaan sertifioida. Se on erikoistunut testimenetelmä teollisuuspesuloille, joissa PRO-merkintä ilmaisee pesumenetelmän. PRO-merkintä tuotetiedoissa osoittaa, että vaate on PRO-merkitty. Lue lisää fristads.com

Pesuohjeet

Käytä värillisten vaatteiden pesemiseen vain värillisille vaatteille tarkoitettua pesuainetta.



Pesu normaalilla ohjelmalla ilmoitetussa lämpötilassa.



Pesu varovaisessa ohjelmassa ilmoitetussa lämpötilassa.



Pesu hellävaraisella ohjelmalla ilmoitetussa lämpötilassa.



Valkaisu kielletty.



Kaikki valkaisuaineet sallittu.



Rumpukuivaus enintään 80 °C lämpötilassa, normaali lämpötila.



Rumpukuivaus enintään lämpötilassa 60°C, matala lämpötila.



Rumpukuivaus kielletty.



Korkein sallittu silityslämpötila on 210 °C.



Korkein sallittu silityslämpötila on 160 °C.



Korkein sallittu silityslämpötila on 120 °C ilman höyryä.



Silitys kielletty.



Kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä ja F-symbolin sisältämillä liuottimilla, normaali ohjelma



Kemiallinen pesu kielletty.