



Pokyny pro praní oděvů s vysokou viditelností

Špinavé oblečení zajišťuje horší ochranu. Oděvy s vysokou viditelností se musí prát samostatně nebo společně s jinými oděvy, které jsou schválené podle EN ISO 20471. Perte je naruby. Perte podle pokynů na oděvu. Nepoužívejte prací prostředky, které obsahují opticky zjasňující prostředky. Nepoužívejte aviváž ani bělicí prostředky. Před praním zapněte všechny zipy. Oblečení GORE-TEX® sušte v bubnové sušičce nebo žehlete při nízké teplotě. Teplu pomůže oživit impregnaci.



Kvalita Fristads – i po několika praních

Jako dané prohlášení o kvalitě Fristads je mnoho našich produktů schváleno pro průmyslové praní. Označení PRO znamená, že výrobek prošel testováním a je vhodný pro postupy průmyslového praní podle normy EN ISO 15797. Naše oděvy jsou dále testovány v některých největších evropských prádelnách ve spolupráci s našimi zákazníky.

EN ISO 15797 není norma pro certifikaci oděvů. Jde o průmyslovou testovací metodu pro průmyslové prádelny, kdy označení PRO uvádí postup praní. Prohlédněte si značku PRO uvedenou vedle tohoto článku a zjistěte si, zda oblečení nese tuto značku. Přečtěte si více na fristads.com.

Pokyny k praní

Při praní barevných oděvů je důležité používat pouze prací přípravky určené pro barevné prádlo.



Praní, normální režim, při uvedené teplotě.



Praní, mírný režim, při uvedené teplotě.



Praní, velmi mírný režim, při uvedené teplotě.



Nebělit.



Je povoleno bělidlo.



Sušení v bubnové sušičce při max. teplotě 80 °C, normální teplota.



Sušení v bubnové sušičce při max. teplotě 60 °C, nízká teplota.



Nesušit v bubnové sušičce.



Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 210 °C.



Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 160 °C.



Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 120 °C bez páry.



Nežehlit.



Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a rozpouštědly uvedenými pod symbolem F, normální proces.



Nepoužívat chemické čištění.