



Instructions de lavage pour les vêtements haute visibilité

des vêtements sales offrent une protection réduite. Les vêtements haute visibilité doivent être lavés séparément ou avec d'autres vêtements certifiés conformément à la norme EN ISO 20471. Lavez-les à l'envers. Suivez les instructions de lavage sur le vêtement. Ne pas utiliser de détergent contenant des agents de blanchiment. Ne pas utiliser d'adoucissant, ni d'agents à base d'eau de javel. Fermer toutes les fermetures à glissière avant de laver. Le séchage et le repassage des vêtements en GORE-TEX doivent se faire à basse température. La chaleur permet de réactiver la membrane.



Qualité Fristads – même après plusieurs lavages

Compte tenu de la qualité élevée de Fristads, nombre de nos produits sont approuvés pour le processus de lavage industriel. L'étiquetage PRO indique que le produit est éprouvé pour le nettoyage industriel conformément à la norme ISO 15797. En outre, nos vêtements sont également testés dans certaines des plus grandes sociétés de nettoyage industriel d'Europe en collaboration avec nos clients. La norme ISO 15797 ne sert pas à certifier les vêtements. Il s'agit d'une méthode de test pour les sociétés de nettoyage industriel où l'étiquetage PRO décrit la procédure de lavage. Recherchez le logo PRO à côté de l'article pour voir si le vêtement est étiqueté PRO. Pour en savoir plus, consultez fristads.com

Instructions de lavage

Notez qu'il est important d'utiliser uniquement de la lessive spéciale couleurs lorsque vous lavez des vêtements de couleur.



Lavage normal, à la température indiquée.



Lavage doux, à la température indiquée.



Lavage très doux, à la température indiquée.



Ne pas traiter à la javel.



Toute eau de javel autorisée.



Sèche-linge à 80 °C maximum, température normale.



Sèche-linge à 60 °C maximum, basse température.



Ne pas passer au sèche-linge.



Repassage à température maximale de 210 °C pour la semelle.



Repassage à température maximale de 160 °C pour la semelle.



Repassage à température maximale de 120 °C pour la semelle, sans vapeur.



Ne pas repasser.



Nettoyage à sec professionnel avec tétrachloroéthylène et tous les solvants répertoriés pour le symbole F, processus normal.



Ne pas nettoyer à sec.