



## Pflegeanleitung für Warnschutzkleidung

Verschmutzte Kleidungsstücke bieten weniger Schutz. Warnschutzkleidung muss separat oder zusammen mit anderen gemäß EN ISO 20471 zertifizierten Kleidungsstücken gewaschen werden. Waschen Sie die Kleidung auf links. Befolgen Sie die Pflegehinweise, die in der Kleidung stehen. Verwenden Sie nur Waschmittel ohne Bleichmittel. Verwenden Sie weder Weichspüler noch Bleiche. Schließen Sie alle Reißverschlüsse vor dem Waschen. GORE-TEX Produkte sollten getrocknet und gebügelt werden. Die Wärme trägt zur Reaktivierung der Imprägnierung bei.



## Fristads Qualität - auch nach mehreren Wäschen.

Als gegebene Fristads-Qualitätsaussage sind viele unserer Produkte für die Industriewäsche zugelassen. Wenn Sie ein PRO-Etikett in Verbindung mit oder auf einem Kleidungsstück von Fristads sehen, wissen Sie, dass es für die industrielle Wäsche gemäß ISO 15797 getestet ist. Das PRO-Label bedeutet, dass das Kleidungsstück bei mindestens 60°C gewaschen werden kann. Darüber hinaus werden unsere Kleidungsstücke in einigen der größten Wäschereien Europas in Zusammenarbeit mit unseren Kunden getestet.

## Pflegehinweise

Beachten Sie, dass für farbige Kleidungsstücke nur Farbwaschmittel verwendet werden dürfen.



Normalwaschgang mit der jeweils angegebenen Temperatur.



Schonwaschgang mit der jeweils angegebenen Temperatur.



Spezialschonwaschgang mit der jeweils angegebenen Temperatur.



Nicht bleichen.



Geeignet für jede Art von Bleichen.



Trocknen im Wäschetrockner mit hoher Temperatur, max. 80 °C.



Trocknen im Wäschetrockner mit niedriger Temperatur, max. 60 °C.



Nicht im Wäschetrockner trocknen.



Bügeln mit hoher Temperatur, max. 210° C.



Bügeln mit mittlerer Temperatur, max. 160° C.



Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 120°C ohne Dampf.



Nicht bügeln.



Professionelle Trockenreinigung



Nicht chemisch reinigen.