















ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Notare che è importante utilizzare detersivo per indumenti colorati solo quando si lavano capi colorati.

 Lavaggio, processo normale, alla temperatura specificata.	 In asciugatrice a max. 80° C, temperatura normale.	 Stirare a temperatura della piastra max. 110° C, senza vapore.
 Lavaggio, processo leggero, alla temperatura specificata.	 In asciugatrice a max. 60° C, bassa temperatura.	 Non stirare.
 Lavaggio, processo molto leggero, alla temperatura specificata.	 Non asciugare in macchina.	 Lavaggio a secco professionale con tetra cloro etilene e tutti i solventi indicati per il simbolo F, processo normale.
 Può essere trattato con candeggina al cloro.	 Stirare a temperatura della piastra max. di 200° C.	 Non lavare a secco.
 Non candeggiare.	 Stirare a temperatura della piastra max. di 150° C.	

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DI INDUMENTI IN ALTA VISIBILITÀ

Gli indumenti sporchi offrono una protezione inferiore. Gli indumenti in alta visibilità devono essere lavati separatamente o insieme ad altri indumenti approvati secondo la normativa EN ISO 20471. Lavare al rovescio. Attenersi alle istruzioni di lavaggio sul capo. Non utilizzare detersivi che contengono

sbiancanti ottici. Non utilizzare ammorbidente o candeggina. Chiudere tutte le cerniere prima del lavaggio. I capi in GORE-TEX® devono essere asciugati in macchina o stirati a bassa temperatura. Il calore contribuirà a riattivare l'impermeabilizzazione.

QUALITÀ FRISTADS – ANCHE DOPO NUMEROSI LAVAGGI **PRO**

Conformemente alla dichiarazione sulla qualità di Fristads, la gamma di abbigliamento da lavoro è dotata di etichettatura PRO. L'etichettatura PRO conferma che il prodotto è certificato secondo le procedure per il lavaggio industriale ISO 15797. I nostri capi sono inoltre testati in alcune delle più grandi lavanderie europee, in collaborazione con i nostri clienti.

L'ISO 15797 non è uno standard che può essere utilizzato per la certificazione di un indumento. È un metodo di prova industriale per le lavanderie industriali ed è l'etichettatura PRO a indicare la procedura di lavaggio. Cerca il simbolo PRO accanto all'articolo per scoprire se l'indumento sia dotato di etichettatura PRO. Leggi di più su fristads.com.